

Акт
технического освидетельствования системы автоматической пожарной сигнализации
и системы мониторинга пожарной безопасности

Камызяк

«01» октября 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии

Директор МБОУ «Комплексная школа №2» Бажев ОВ
Генеральный директор ООО «СИБ БИФОРМ АВ»

(столкнулись с предпринятыми фамилии, инициалы)

составили настоящий акт в том, что при техническом освидетельствовании

системы АПС и системы мониторинга

(типа установки)

установленной

в МБОУ «Комплексная школа №2» г. Камызяк ул. Гусинская 13

(наименование объекта, адрес объекта)

Сигнал автоматической пожарной сигнализации от приемно-контрольного прибора поступает на звуковые оповещатели и трубопроводы на пульте ГОВ Системы ГГ2 Камызякского района. Проверка проведена путем:

- 1. Ремонтный контакт (разрыв цепи) в распределительных коробках
- 2. Задымление дымовых извещателей
- 3. Включение сигнала пожарной тревоги ручным пожарным извещателем

В результате проверки установлено

состояние систем удовлетворительное

(характеристика технического состояния установки, отдельных ТС)

Комиссия рекомендует

продолжить эксплуатацию

приводится один из следующих документов: снять установку, провести ее ремонтную
предварительную эксплуатацию с установленными сроками следующие о свидетельствование

Члены комиссии

Директор МБОУ «Комплексная школа №2» Бажев

Генеральный директор ООО «СИБ БИФОРМ» АВ Бифорт

МП

(должность, фамилия, подпись, МП)

